

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ



ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ, ಬಂದರು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ರವರ ಕಛೇರಿ, ವಿಶೇಷ ವಿಭಾಗ, ನಜರ್‌ಬಾದ್, ಮೈಸೂರು.

E-mail: eepwdsplmys@gmail.com

Phone No. & Fax No. 0821 2492297

ಸಂ:ಕಾಇಂ:ಲೋಇ:ವಿವಿಮೈ:ಸಇ-3::2019-20

ರವರಿಗೆ,

ADMINISTRATOR,
KAUTILYA VIDYALAYA,
#9/1, 13th MAIN, KANAKADASANAGAR,
DATTAGALLI, 3rd STAGE,
MYSORE-570023.

ಮಾನ್ಯರೆ,

ವಿಷಯ:- ADMINISTRATOR, KAUTILYA VIDYALAYA, #9/1, 13th
MAIN, KANAKADASANAGAR, DATTAGALLI, 3rd STAGE, MYSORE
ಶಾಲೆಯ ಕಟ್ಟಡದ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ ಕೋರಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಉಲ್ಲೇಖ:- 1. ತಮ್ಮ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರದ ದಿ : 03.01.2020.
2. ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಲೋ.ಬಂ&ಬ.ಜ. ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ,
ನಂ.1 ವಿಶೇಷ ಉಪವಿಭಾಗ ಮೈಸೂರುರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ :912 ದಿನಾಂಕ :07.01.2020.

--*-*-*-*-*-*

ಮೇಲಿನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ತಾವು ತಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಕಟ್ಟಡ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡುವಂತೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಪತ್ರ (1) ರಲ್ಲಿ ತಾವು ಕೋರಿರುತ್ತೀರಿ.

ಅದರಂತೆ ದಿನಾಂಕ 07/01/2020 ರಂದು ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಲೋ.ಬಂ & ಬ.ಜ.ಸಾ.ಇಲಾಖೆ, ನಂ-1 ವಿಶೇಷ ಉಪ-ವಿಭಾಗ, ಮೈಸೂರುರವರು ಸದರಿ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಪರಿವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದು, ಉಲ್ಲೇಖ ಪತ್ರ (2) ರಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

1. ಸದರಿ ಶಾಲೆಯು ನೆಲ + 2 ಅಂತಸ್ತುಗಳ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಕಟ್ಟಡವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
2. ನೆಲ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ 8 ಕೊಠಡಿಗಳು, ಮೊದಲನೇ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ 10 ಕೊಠಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ 10 ಕೊಠಡಿಗಳಿರುತ್ತವೆ.
3. ಸದರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವಾದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ತಮ್ಮ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡವು ಸುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದು, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಈ ಮೂಲಕ ದೃಢೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.

S. Jayashree Murahedu
PRINCIPAL
Kautilya Vidyalaya

Affiliated to CBSE, New Delhi
Affin. No 830193,
9/1, 13th Main, Block,
Kanakadasanagar, Dattagalli 3rd Sta
MYSORE-570023

ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್

ಲೋ.ಬಂ ಮತ್ತು ಬ. ನಾ. ಜ. ಸಾ ಇಲಾಖೆ,

ವಿಶೇಷ ವಿಭಾಗ ಮೈಸೂರು.